

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس : خوردگی فلزات

رشته تحصیلی / آموزشی : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۲

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱ - کدام گزینه در مورد خوردگی ناشی از CO_2 صحیح می باشد؟

۱. به صورت خوردگی خستگی ظاهر می شود.
 ۲. به صورت خوردگی سایشی ظاهر می شود.
 ۳. سبب بروز خوردگی ناشی از تنفس (SCC) می شود.
 ۴. گاهی آن را خوردگی ناشی از گاز ترش می نامند.

۲ - کدام یون زیر نقش بسیار مهمی در خوردگی باکتریایی تحت شرایط بی هوایی ایفاء میکند؟

۱. کلراید
 ۲. نیترات
 ۳. بی کربنات
 ۴. سولفات

۳ - مقاومت در محیط خورنده ، سختی بالا و مقاومت در برابر خوردگی سایشی از ویژگیهای کدام چدن زیر است؟

۱. چدن خاکستری
 ۲. چدن نشکن
 ۳. چدن چکش خوار
 ۴. چدن پر سیلیس

۴ - کدام یک جزء محیط های خورنده خوردگی سایشی محسوب نمی شود؟

۱. باکتری ها
 ۲. گازها
 ۳. محلول های آبی
 ۴. فلزات مذاب

۵ - با توجه به واکنش $Cd + 2H^+ \rightarrow Cd^{2+} + H_{2(g)}$ ، کدام گزینه صحیح است؟

۱. الکترود کادمیم نقش کاتد دارد.
 ۲. جهت قراردادی جریان از طرف الکترود نرمال هیدروژن به سوی الکترود کادمیوم است.
 ۳. جهت قراردادی جریان از طرف الکترود کادمیوم به سوی الکترود نرمال هیدروژن است.
 ۴. جهت جریان با جهت حرکت الکترون یکسان است.

۶ - قطبش فعالسازی در کدام حالت زیر افزایش می یابد؟

۱. افزایش دما
 ۲. سطح زبرتر
 ۳. چگالی جریان مبادله کمتر
 ۴. جذب سطحی واکنشگر

۷ - وجود یک خط افقی در دیاگرام پوربه نشانگر چه می باشد؟

۱. مستقل بودن واکنش از H^+, OH^-
 ۲. عدم دخالت الکترون در واکنش
 ۳. دخالت همزمان الکترون و pH
 ۴. وابسته بودن واکنش به pH

۸ - حضور ناخالصی به میزان بسیار کم در فلز چه تاثیری بر روی چگالی جریان مبادله دارد؟

۱. باعث افزایش چگالی جریان مبادله می شود.
 ۲. به جنس الکترود بستگی دارد.
 ۳. به میزان صیقلی بودن سطح بستگی دارد.
 ۴. باعث کاهش چگالی جریان مبادله می شود.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: خوردگی فلزات

رشته تحصیلی/آموزش: شیمی (کاربردی) ۱۱۴۰۶۲

۹ - کدام گزینه زیر باعث کاهش قطبش فعال سازی می شود؟

۲. کاهش دما

۱. افزایش چگالی جریان

۴. کاهش چگالی جریان مبادله

۳. سطح زبرتر

۱۰ - اثر افزایش غلظت NaCl بیشتر از ۳٪ روی خوردگی آهن در محلول هواهدی شده چگونه است؟

۲. کاهش حلایت اکسیژن - کاهش سرعت خوردگی

۱. کاهش حلایت اکسیژن - افزایش سرعت خوردگی

۴. افزایش حلایت اکسیژن - افزایش سرعت خوردگی

۳. افزایش حلایت اکسیژن - کاهش سرعت خوردگی

۱۱ - سرعت خوردگی آهن در آب نرم در کدام pH به شدت کاهش می یابد؟

۴. ۷ تا ۱۰

۳. ۳ تا ۷

۲. کمتر از ۳

۱. بیشتر از 10

۱۲ - کدام گزینه باعث افزایش زمان تربودن سطح فلز و افزایش سرعت خوردگی می شود؟

۴. سطح های ناصاف

۳. دمای بالاتر

۲. مرز بین دانه کمتر

۱. میزان تخلخل کمتر

۱۳ - کدام گزینه در مورد خوردگی گازهای خشک درست است؟

۲. به خوردگی دمای بالا معروف است.

۱. نمی توان آن را جزء خوردگی شیمیایی دانست.

۴. دارای خصلت الکترو شیمیایی نمی باشد.

۳. افزایش دما نقش مهمی در فرایند ایفا نمی کند.

۱۴ - برای تهیه فولاد گالوانیزه معمولاً از کدام روش استفاده می کنند؟

۲. روکش کردن

۱. غوطه وری گرم

۴. ترسیب از فاز بخار

۳. پاشیدن مشعلی یا متالیزه کردن

۱۵ - کدام آزمون خوردگی، سریعترین روش برای ارزیابی استعداد فلز برای فساد جوشکاری می باشد؟

۴. هیویی

۳. استریچر

۲. وارن

۱. استراس

۱۶ - در منحنی های قطبش، سرعت حل شدن فلز در کدام ناحیه مستقل از پتانسیل است؟

۴. ناحیه کاتدی

۳. ناحیه فعل

۲. ناحیه ماورای روئین

۱. ناحیه روئین

۴. حاصل از آندایز کردن فلزات

۳. تبدیلی فسفاتی

۱۷ - پوشش Al_2O_3 جزء کدام یک از پوشش ها محسوب می شود؟

۲. تبدیلی کروماتی

۱. فلزی

۳. تبدیلی فسفاتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: خوردگی فلزات

رشته تحصیلی/داد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۴۰۶۲

۱۸ - مکانیسم و نوع بازدارندگی آمین ها و آمیدها به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۴. تشکیل فیلم - آندی ۳. جذب - مخلوط ۲. تشکیل فیلم - کاتنی ۱. جذب - آندی

۱۹ - خوردگی سازه دریایی در منطقه زیر آب، از کدام نوع است؟

۴. فرسایشی - سایشی ۳. یکتواخت - سایشی ۲. یکتواخت - حفره ای ۱. سایشی - حفره ای

۲۰ - مهمترین عامل خورنده در چاه های ترش کدام است؟

- H_2S . ۴ HCl . ۳ SO_2 . ۲ CO_2 . ۱

سوالات تشریحی

۱ - شاخص لانگلیر چیست؟ در چه مواردی خوردگی در سطح فلز علی رغم مثبت بودن این شاخص رخ می دهد؟

۲ - قطبش فعالسازی به چه عواملی بستگی دارد؟ فقط نام ببرید.

۳ - انواع سختی در آب را نام برد و توضیح دهید؟

۴ - از منحنی مقاومت قطبشی، اطلاعات زیر به دست آمده است:

$$\beta_c = 100 \text{mv/decade}, \beta_a = 100 \text{mv/decade}, R_p = 1/111 \times 10^2 \text{ Ohm cm}^2$$

سرعت خوردگی را بحسب (آمپر سانتی متر مربع) محاسبه کنید؟

۵ - برای جلوگیری از خوردگی در دیگ های بخار از چه روش هایی استفاده می شود؟