

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- قطبش فعالسازی در کدام حالت زیر افزایش می یابد؟

۱. سطح زبرتر

۱. افزایش دما

۴. چگالی جریان مبادله کمتر

۳. جذب سطحی واکنشگر

۲- برای الکترود مرجع هیدروژن پتانسیل الکترود هیدروژن بر حسب pH کدام است؟ (فشار جزئی گاز هیدروژن برابر یک اتمسفر و مقدار پتانسیل استاندارد هیدروژن، صفر در نظر گرفته می شود.)

$$E = -0.0592pH \quad .4$$

$$E = +0.0592pH \quad .3$$

$$E = -\frac{0.0592}{2}pH \quad .2$$

$$E = +\frac{0.0592}{2}pH \quad .1$$

۳- کدام گزینه در مورد پیل گالوانیک صحیح است؟

۱. در این پیل کاتد قطب منفی و اند قطب مثبت است.

۲. واکنش الکتروشیمیایی خودبخودی انجام نمی شود.

۳. در آن واکنش الکتروشیمیایی خودبخودی انجام شده و با مصرف انرژی شیمیایی انرژی الکتریکی تولید می شود.

۴. انرژی الکتریکی برای انجام کار مصرف می شود.

۴- کدام گزینه در مورد الکترودهای مرجع صحیح است؟

۱. پتانسیل آنها به دلیل قطبش غلطی تغییر می کند.

۲. آنها را الکترودهای قطبش ناپذیر ایده آل می نامند.

۳. فرآیند مسئول پتانسیل در این الکترودها برگشت ناپذیر است.

۴. پتانسیل این الکترودها با عبور جریان های کوچک تغییر می کند.

۵- دیاگرام های پوربه در کدام غلظت یون ها رسم می شوند؟


$$2 \times 10^{+6} M \quad .4$$

$$1 \times 10^{+6} M \quad .3$$

$$2 \times 10^{-6} M \quad .2$$

$$1 \times 10^{-6} M \quad .1$$

۶- در ناحیه مصنونیت دیاگرام پوربه برای سامانه مس - آب، کدام گونه وجود دارد؟



۷- کدام گزینه در مورد کاتالیزور درست است؟

۱. با تغییر مکانیسم واکنش مقدار انرژی فعالسازی را کاهش می دهد.
۲. سطح انرژی مواد اولیه و محصول را تغییر می دهد.
۳. ارتفاع سد انرژی فعالسازی را افزایش می دهد.
۴. فقط بر روی واکنش های گرما گیر مؤثر است.

۸- اساسی ترین عامل در تعیین مقدار چگالی جریان مبادله کدام است؟

۱. ناخالصی ها
۲. جنس الکترود
۳. میزان صیقلی بودن سطح
۴. موقعیت اتم در سطح الکترود

۹- با توجه به سامانه تعادلی $M \rightarrow M^{n+} + ne^{-}$ اعمال یک پتانسیل از مدار خارجی چه تاثیری خواهد داشت؟

۱. اضافه ولتاژ در این حالت برابر صفر خواهد بود.
۲. جابجایی پتانسیل صورت نمی گیرد.
۳. سطح الکترود قطبیده می شود.
۴. سطح الکترود هیچ تغییری نمی کند.

۱۰- تئوری پتانسیل مختلط اولین بار توسط چه کسی یا کسانی ارائه شد؟

۱. تافل
۲. باتлер - والمر
۳. نرنست
۴. وگنر و تراد

۱۱- کدام نمودار زیر برای حالت بوگشت پذیر، خوردگی های موضعی و برای اضافه ولتاژ های کوچک کاربرد دارد؟

۱. استرن
۲. ایونس
۳. پوربه
۴. تافل

۱۲- کدام گزینه در مورد شاخص اشباع شدگی لانگلیر صحیح است؟

۱. اختلاف بین pH واقعی آب و مقدار pH اشباع است.
۲. تمایل به انحلال CaCO_3 را در آب نشان می دهد.
۳. اطلاعاتی در مورد نحوه تشکیل پوسته CaCO_3 می دهد.
۴. مقدار آن مستقل از pH است.

۱۳- کدام نوع فولاد زنگ نزن شامل نیکل و کروم بوده و دارای خواص مغناطیسی نمی باشند؟

۱. فربیتی
۲. رسب سختی
۳. مارتینزیتی
۴. آستنیتی

۱۴- حضور NH_3 سبب بروز خوردگی توام با تنش (SCC) در کدام آلیاژها می شود؟

۱. کروم
۲. آلومینیوم
۳. نیکل
۴. مس

۱۵- کدام نوع خوردگی در نتیجه فعالیت باکتریایی طی فرآیند تشکیل نفت خام و از طریق انحلال رسوبات معدنی سنگ ها ایجاد می شود؟

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ۱. خوردگی در پالایشگاه نفت خام | ۲. خوردگی خستگی |
| ۳. خوردگی ناشی از کربن دی اکسید | ۴. خوردگی ترش |

۱۶- علت اصلی خوردگی تشدید یافته آلیاژهای مس در آبهای آلوده دریا کدام است؟

۱. وجود گاز هیدروژن در خاک
۲. فعالیت باکتری های کاهنده سولفات تحت شرایط بی هوازی
۳. غلظت های بالایی از سولفید
۴. یون کلرید

۱۷- با استفاده از کدام الکتروولیت زیر می توان پوشش نیکلی با تنفس داخلی کمتر تولید نمود؟

- | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|---------|
| ۱. فلئورو بورات | ۲. اکسید کروم | ۳. سولفامات | ۴. واتس |
|-----------------|---------------|-------------|---------|

۱۸- مقاومت در محیط خورنده، سختی بالا و مقاومت در برابر خوردگی سایشی از ویژگیهای کدام چدن است؟

- | | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| ۱. چدن خاکستری | ۲. چدن نشکن | ۳. چدن چکش خوار | ۴. چدن پر سیلیس |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|

۱۹- اکسایش فاجعه آمیز در کدام حالت زیر به وجود می آید؟

- | | |
|--|------------------------------------|
| ۱. قرار گرفتن سطح در معرض گازهای سوختی آلوده | ۲. افزایش نقطه ذوب پوشش |
| ۳. کاهش سرعت اکسایش | ۴. تشکیل یک فیلم آلیاژی در سطح فلز |

۲۰- رطوبت بحرانی به کدام عامل بستگی دارد؟

- | | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| ۱. شکل سطح | ۲. اتمسفر صنعتی | ۳. آلودگی سطح | ۴. ضخامت سطح |
|------------|-----------------|---------------|--------------|

سوالات تشریحی

۱،۴۰ نمره

- تجهیزات مورد استفاده جهت حفاظت آندی را نام ببرید؟

۱،۴۰ نمره

- اتمسفر دریایی چه تاثیری در میزان خوردگی داشته، و خوردگی ناشی از آن به چه عواملی وابسته است؟

۱،۴۰ نمره

- شش مورد از روش های تهیه پوشش فلزی را نام ببرید و یکی را به دلخواه به طور مختصر توضیح دهید.

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۵۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵

عنوان درس : خوردگی فلزات

رشته تحصیلی / گد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۲

نمره ۱،۴۰

۴- دیاگرام های پوربه چیست و چگونه در مطالعات خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند؟

نمره ۱،۴۰

۵- اثر یون های فلزی اکسید کننده در خوردگی را به صورت خلاصه بیان کنید؟