

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس: فیزیک لایه های نازک

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۶۵

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- ضخامت لایه خیلی نازک در حدود کدام مقدار است؟

۱. سانتیمتر ۲. میلیمتر ۳. میکرون ۴. نانومتر

۲- عیب مدل زنگ اخباری در اتفاق خلا و اشرهایی برای بستن درب محفظه پایه است که :

۱. میزان نشت از دستگاه رافاییش می دهد.
 ۲. دماراکاهش می دهد.
 ۳. فشارکاهش می یابدو خلا از بین می رود.
 ۴. ضخامت لایه ناگهانی زیادمی شود

۳- پمپ های توربومولکولی عموما برای چه کاری به کارمی روند؟

۱. به عنوان تله در اتفاق خلا
 ۲. برای چرخنده های با سرعت کم
 ۳. تخلیه اتفاق های بارگذاری
 ۴. ذخیره انرژی در اتفاق خلا

۴- در خلا سنج پیرانی برای اندازه گیری دقیق مقاومت از چه عاملی استفاده می شود؟

۱. پل تار
 ۲. پل و تستون
 ۳. مجموعه خازن های متواالی
 ۴. مجموعه خازن های موازی

۵- در طیف سنج جرمی چه پدیده ای رخ می دهد؟

۱. در اثر حرکت گازوبرخوردمولکول ها با کره چرخان فشاراندازه گیری می شود.
 ۲. در اثر حرکت گازوبرخوردمولکول ها با کره چرخان چگالی و دما اندازه گیری می شود.
 ۳. اتم های گازی یونیزه و یون هادرمیدان مغناطیسی قرارمی گیرند و به حرکت درمی آیند.
 ۴. در برخورد ذرات به صفحه میکا تکانه محاسبه می شود.

۶- در فرایند تبخیر فیزیکی سرعت تبخیر متصاعد شده در چه حالتی بیشینه است؟

۱. ضریب تبخیر برابریک و فشارهیدروستاتیک بر روی سطح منبع برابر صفر باشد
 ۲. ضریب تبخیر حداقل و فشارهیدروستاتیک بر روی سطح منبع برابر حداکثر باشد
 ۳. ضریب تبخیر حداکثر و فشارهیدروستاتیک بر روی سطح منبع برابر هم حداکثر باشد
 ۴. دما فراترازدمای اتفاق و فشارهیدروستاتیک بر روی سطح منبع برابریک پاسکال باشد

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس: فیزیک لایه های نازک

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (حالات جامد) ۱۱۱۳۰۶۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

-۷ در طی لایه نشانی تبخیری مقدار گازبی اثر که به صورت ناخالصی متصرف کرده شود (به طور مستقیم) به کدام کمیت هابستگی ندارد؟

۲. وزن مولکولی گازوچگالی لایه

۱. وزن مولکولی بخار و فشار بخار

۴. سرعت لایه نشانی و وزن مولکولی بخار

۳. دما و فشار بخار

-۸ در روش برآرایی باریکه مولکولی از چه عناصری استفاده می شود؟

۲. ازمیکا و آلومینیوم و تنگستن

۱. عایق ها و فلزات سبک

۴. نیمه رساناهای III-V تا بررساناهای دمابالا

۳. دی الکتریک ها و فلزات با عدد اتمی سنگین

-۹ در لایه نشانی به روش کندوپاش پتانسیل خارجی شارژ کننده هدف چقدر است؟

۴. ۲۲۰ کیلوولت

۳. ۲۲۰ ولت

۲. ۳۵ کیلوولت

۱. ۳۵ ولت

-۱۰ در روش لایه نشانی تبخیر شیمیایی در فشار جوی کدام گزینه درست است؟

۱. این روش همراه با تخلیه پلاسماست

۲. این روش اغلب برای لایه نشانی الماس به کار می رود.

۳. این روش نیاز به خلا ندارد

۴. عیوب این روش آن است که برای تهیه اکسیدها کاربرد ندارد.

-۱۱ کدام گزینه از دلایل استفاده از روش ضخامت سنجی نوری نمی باشد؟

۲. کمترین خطای دارند.

۱. برای لایه های شفاف و غیر شفاف کاربرد دارند.

۴. نتیجه با سرعت کمتری بدست می آید.

۳. روش های غیر مخرب هستند.

-۱۲ در نظریه هسته سازی موئینگی برای رشد لایه ها، ΔG_T برابر است با:

$$\frac{\Delta G_v}{\Delta G_I} = \Delta G_v - \Delta G_I = (\Delta G_v)(\Delta G_I)$$

-۱۳ در مراحل شکل گیری لایه، متوسط مربع فاصله ای که ذره در مدت t روی سطح حرکت می کند بر حسب ضریب پخش D برابر است با:

۴Dt . ۴

3Dt . ۳

2Dt . ۲

Dt . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس: فیزیک لایه های نازک

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۶۵

۱۴- درمیکروسکوپ نیروی مغناطیسی:

۱. شیب های مختلف و قطرنمونه اندازه گیری می شود.
 ۲. تغییرات بسامد تشدید کانتی لیور اندازه گیری می شود.
 ۳. پروب بالایه ای از ماده دی الکتریک پوشانده می شود
 ۴. پروب بالایه ای از ماده دیامغناطیس پوشانده می شود

۱۵- دربررسی پراش توسط پرتوهای الکترونی پرانرژی:

۱. از الکترون های بالانرژی حدود ۵تا ۵۰۰ الکترون ولت استفاده می شود.
 ۲. نمی توان ساختار جزیره های در حال رشد را بررسی کرد.
 ۳. اگر سطح کاملاً ناصاف باشد نقش پراش دارای حلقه های هم مرکز می باشد.
 ۴. اگر سطح کاملاً ناصاف باشد نقش پراش دارای خطوط موازی می باشد.

۱۶- رابطه (λ) بر حسب طول موج در خامن سنجی طیفی چگونه تابعی است؟

۱. نمایی
 ۲. خطی
 ۳. چندجمله ای
 ۴. سینوسی

۱۷- جریان گسیلی درمیکروسکوپ الکترون-میدان (FEM) تابع کدام کمیت ها است؟

۱. چگالی لایه و پتانسیل الکتریکی
 ۲. چگالی لایه و تابع کارذره
 ۳. میدان الکتریکی و تابع کارذره
 ۴. شدت فوتون ها و خامن سنجی

۱۸- کدام گزینه درست است؟

۱. فلزات بهترین انتخاب برای تحمل کشش هستند.
 ۲. فلزات بهترین انتخاب برای تحمل تنش هستند.
 ۳. تنش هایهای دی الکتریک تنش فشاری به وجود نمی آید.
 ۴. در لایه های دی الکتریک تنش فشاری به وجود نمی آید.

۱۹- درمیدان های خیلی بزرگ برای ضربه هال چه رفتاری پیش بینی می شود؟

۱. رفتاری باتابع خطی
 ۲. رفتاری باتابع نمایی
 ۳. رفتار نوسانی
 ۴. رفتار عایق گونه

۲۰- با استفاده از فرآیندهای بسیار دقیق در مقیاس نانومتربرروی قطعات سیلیکون و با استفاده کدام عامل قطعات بسیار کوچک برای اهداف میکروالکترونیکی تهییه می شود؟

۱. لایه های قلع آلومینیوم
 ۲. ایجاد سد شاتکی
 ۳. لیتوگرافی و حکاکی توسط پلاسمما

سوالات تشریحی

۱- خلا سنج دیافراگمی را توضیح داده اساس کار آن را بنویسید؟

نمره ۱.۷۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس: فیزیک لایه های نازک

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۶۵

نمره ۱.۷۵

۲- فن آوری الکتروولیز مزیت هایی نسبت به لایه نشانی الکتریکی دارد نام ببرید؟

نمره ۱.۷۵

۳- تنش گرمایی در هنگام لایه نشانی را توضیح دهید؟

نمره ۱.۷۵

۴- کاربرد لایه های نازک در آشکارساز فوتورسانا را بیان کنید؟