

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۷۰۸۲۵

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدامیک از موارد زیر جزو هفتگانه SPC نیست؟

۱. هیستوگرام ۲. نمودار کنترل ۳. نمودار تمکز داده ها ۴. نمودار پراکندگی

۲- وقتی فرآیندی تحت کنترل است آنگاه.....

۱. تنها علل تصادفی تغییر پذیری حضور دارند
 ۲. تنها علل غیر تصادفی تغییر پذیری حضور دارند
 ۳. هر دو علل تصادفی تغییر پذیری و علل غیر تصادفی تغییر پذیری حضور دارند
 ۴. هیچکدام از علل تصادفی تغییر پذیری و علل غیر تصادفی تغییر پذیری حضور ندارند

۳- افزایش فاصله بین حدود کنترل سبب می شود.....

۱. احتمال خطای نوع اول افزایش یابد
 ۲. احتمال خطای نوع دوم کاهش یابد
 ۳. هر دو خطای نوع اول و دوم افزایش می یابند
 ۴. احتمال خطای نوع دوم افزایش یابد

۴- کدامیک از عوامل زیر جزو عوامل طراحی نمودارهای کنترل نیست؟

۱. تعیین فراوانی نمونه گیری
 ۲. تعیین حدود مشخصه فنی
 ۳. تعیین حدود کنترل
 ۴. تعیین اندازه نمونه

۵- در صورتیکه در یک فرایند تحت کنترل بعد از هر ۱۰۰ نقطه که بر روی نمودار کنترل رسم می شود، یک نقطه اشتباهی خارج از کنترل رسم شود، احتمال خطای نوع اول چقدر است؟

- ۰/۰۲۷ . ۴ ۰/۰۱ . ۳ ۰/۹۹ . ۲ ۰/۱ . ۱

۶- رینگهای پیستون موتور ماشینی طی یک فرآیند خاص تولید می شود. ۲۵ نمونه ۵ تایی جهت کنترل قطر آنها انتخاب و نتایج عبارت است از:

$$\sum_{i=1}^{25} R_i = 0.581$$

حد بالای نمودار کنترل R کدام است؟

- ۰/۰۳۹ . ۴ ۰/۰۴۹ . ۳ ۰/۰۸۹ . ۲ ۰/۰۶۷ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۸۲۵۰۷۱۱

- برای بررسی کیفیت عمق شیار در مونتاژ یک خاردنده در جا خار محور، نمونه های ۴ تایی از آنها انتخاب و میزان عمق شیار را برای ۲۵ خاردنده بررسی کرده اند. نتایج به شرح زیر می باشد.

$$\sum_{i=1}^g \bar{x}_i = 106.25, \sum_{i=1}^g R_i = 2.19$$

حدود کنترل آزمایشی برای \bar{x} از طریق اطلاعات مربوط به دامنه کدام است؟

(7.97, 9.35) .۴

(8.67, 9.35) .۳

(6.47, 6.35) .۲

(5.97, 9.35) .۱

- در یک فرآیند تولید واشر خاص تعداد ۲۵ نمونه ۵ تایی جهت کنترل قطر آنها انتخاب و نتایج زیر حاصل شده است:

$$\sum_{i=1}^{25} \bar{x}_i = 1950, \sum_{i=1}^{25} R_i = 52$$

انحراف معیار فرآیند چقدر است؟

۱/۰۱۴ .۴

۰/۷۳ .۳

۰/۶۱ .۲

۰/۸۹ .۱

- در یک فرآیند تولید واشر خاص تعداد ۲۵ نمونه ۵ تایی جهت کنترل قطر آنها انتخاب و نتایج زیر حاصل شده است:

$$\sum_{i=1}^{25} \bar{x}_i = 1950, \sum_{i=1}^{25} R_i = 52$$

اگر حدود مشخصه فنی قابل قبول (78 ± 2) باشد، نسبت کارایی فرآیند چقدر است؟

۰/۴۴ .۴

۰/۵۴ .۳

۰/۸۹ .۲

۰/۷۵ .۱

- در یک نمودار کنترل شوهارت برای میانگین فقط زمانی خارج از کنترل را نشان می دهد که سه مقطعه متوالی در یک طرف خط مرکز رسم شود. اگر هر نیم ساعت یک نمونه تهیه و بر روی این نمودار کنترل رسم شود آنگاه این نمودار هر چند ساعت یکبار، هشدار اشتباهی تولید خواهد کرد؟

۸ .۴

۴ .۳

۲ .۲

۱ .۱

- برای حدود کنترل نمودار S^2 از کدام توزیع آماری استفاده می شود؟

۴. تی (t)

۳. فیشر

۲. کای دو (خی دو)

۱. نرمال

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۷۰۸۲۵

-۱۲ با فرض اینکه فرایндی از توزیع نرمال پیروی کند و حد کنترل بالا و پایین ۲ انحراف معیار آن ۸۴ و ۸۲ میلیمتر باشد و میانگین فرایند در وسط حدود کنترل قرار گیرد و انحراف استاندارد فرایند ۱ باشد، اگر میانگین فرایند به ۸۵ تغییر یابد، احتمال کشف این تغییر بعد از اولین نمونه بعد از ایجاد آن چقدر است؟ (اندازه نمونه برابر ۴ فرض شود)

$$p(z \leq a) = \phi(a) \quad \phi(x < -4) = 0, \quad \phi(1) = 0.84134, \quad \phi(2) = 0.97725$$

۰/۹۷۷۲۵ .۴ ۰/۰۲۲۷۵ .۳ ۰/۱۵۸۶۶ .۲ ۰/۸۴۱۳۴ .۱

-۱۳ با فرض اینکه فرایندی از توزیع نرمال پیروی کند و حد کنترل بالا و پایین ۳ انحراف معیار آن ۸۴ و ۸۲ میلیمتر باشد و میانگین فرایند در وسط حدود کنترل قرار گیرد و انحراف استاندارد فرایند ۱ باشد، اگر میانگین فرایند به ۸۵ تغییر یابد، احتمال عدم کشف این تغییر بعد از اولین نمونه بعد از ایجاد آن چقدر است؟ (اندازه نمونه برابر ۴ فرض شود)

$$p(z \leq a) = \phi(a), \quad \phi(2) = 0.97725 \quad \phi(x < -4) = 0, \quad \phi(1) = 0.84134$$

۰/۴۲۰۶۷ .۴ ۰/۰۷۹۳۳ .۳ ۰/۱۵۸۶۶ .۲ ۰/۸۴۱۳۴ .۱

-۱۴ اگر $\mu > 3\sigma$ و $\mu < 3\sigma$ ، کدام گزینه زیر صحیح است؟

۱. نسبت کارایی فرایند (CP) بزرگتر از ۱ است

۲. حد بالای کنترل فرایند از حد بالای مشخصه فنی بیشتر است

۳. میانگین فرایند درست در وسط حدود مشخصات فنی است

۴. حد پایین مشخصه فنی از حد پایین کنترل فرایند بیشتر است

-۱۵ کدام گزینه صحیح است؟

۱. برای بدست آوردن حدود مشخصه فنی بالا و پایین، از میانگین فرایند استفاده می شود

۲. میانگین فرایند حتماً بین حدود کنترل بالا و پایین فرایند وجود دارد

۳. میانگین فرایند حتماً بین حدود مشخصه فنی بالا و پایین وجود دارد

۴. برای بدست آوردن حدود کنترل بالا و پایین، از میانگین فرایند استفاده نمی شود

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۷۰۸۲۵

۱۶- بر اساس جمع آوری داده ها در فرآیند تولید نوشابه میزان قدرت تحمل در مقابل فشار ۱۰۰ قوطی نوشابه داریم:

$$\bar{X} = 250, S = 30$$

حدود تخمینی کارایی فرآیند کدام است؟

(160,340) .۴

(90,180) .۳

(100,240) .۲

(160,340) .۱

۱۷- نمودار پارتونموداری است که ...

۲. علل مشکلات به وجود آمده را با معلوم مقایسه می کند

۱. علل مشکلات به وجود آمده را با فراوانی آن مقایسه کند

۴. درصد علل مشکلات به وجود آمده را بررسی می کند

۳. درصد علل مشکلات به وجود آمده را بررسی می کند

۱۸- رابطه C_p با σ چگونه است؟

۴. قابل بررسی نیست

۳. معکوس

۲. بدون رابطه

۱. مستقیم

۱۹- نمودار کنترل برای محصولات پر هزینه و انفرادی کدام است؟

۲. نمودار کنترل یک متغیری

۱. نمودار R

۴. نمودار پارتونمودار

۳. نمودار دامنه متحرک

۲۰- یکی از مشخصات مهم رنگ هواپیما میزان گران روی آن است. داده های گران روی ۱۵ هواپیما دارای نتایج زیر است:

$$\bar{MR} = 0.48, \bar{X} = 33.52$$

حد بالای نمودار دامنه میانگین متحرک کدام است؟

۴. ۱/۵۷

۳. ۰/۸۷

۲. ۲/۴

۱. ۱/۹۷

۲۱- یکی از مشخصات مهم رنگ هواپیما میزان گران روی آن است. داده های گران روی ۱۵ هواپیما دارای نتایج زیر است:

$$\bar{MR} = 0.48, \bar{X} = 33.52$$

حد پایین نمودار اندازه گیری های گران روی انفرادی (نمودار \bar{X}) در سطح ۳ انحراف معیار کدام است؟

۴. صفر

۳. ۳۲/۵

۲. ۳۲/۲۴

۱. ۳۴/۸۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

وشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۸۲۵۱۱۷۰

۲۲- به منظور کنترل فرآیند تولید یک قطعه الکترونیکی نمونه های چهار تایی از آنها انتخاب و مشخصه میزان سختی مورد بررسی X برای ۵ روز مورد نمونه گیری قرار گرفته است.

$$\sum \bar{X} = 1000 \quad \sum S_i = 72 \quad .$$

حد بالایی نمودار کنترل S کدام است؟

۲/۹۰ . ۴

۴/۸۷ . ۳

۴/۷۶ . ۲

۳/۲۶ . ۱

۲۳- اگر در یک فرایند به علت ثبات خوبی که فرایند از خود نشان داده است بخواهیم اندازه نمونه را که قبلًا ۶ بود، حال ۴ در نظر بگیریم. با توجه به اطلاعات زیر حد مرکز نمودار R در نمودار کنترل \bar{x}, \bar{R} کدام گزینه می باشد؟

$$\bar{x} = 74.001, \bar{R}_{old} = 0.023$$

۰/۰۳۵ . ۴

۰/۰۲۶ . ۳

۰/۰۱۹ . ۲

۰/۰۱۴ . ۱

۲۴- کاربرد اصلی طراحی آزمایشها کدام است؟

۲. شناسایی منابع ایجاد تغییرات

۱. طرح و تحلیل آزمایشها و کنترل آنها

۴. گزینه های دوم و سوم

۳. حذف منابع ایجاد تغییرات

۲۵- اگر در یک فرایند به علت ثبات خوبی که فرایند از خود نشان داده است بخواهیم اندازه نمونه را که قبلًا ۶ بود، حال ۴ در نظر بگیریم. با توجه به اطلاعات زیر حد بالا و پایین نمودار \bar{x}, \bar{R} در نمودار کنترل \bar{x}, \bar{R} کدام گزینه می باشد؟

$$\bar{x} = 74.001, \bar{R}_{old} = 0.023$$

۷۴/۲۲۷ و ۷۵/۰۱۳ . ۴

۷۴/۰۰۷ و ۷۴/۰۸۳ . ۳

۷۳/۹۹۷ و ۷۴/۰۳۵ . ۲

۷۳/۹۸۷ و ۷۴/۰۱۵ . ۱

۲۶- از دیدگاه استنباط آماری کنترل کیفیت بیشترین شباهت را به کدام مبحث استنباط آماری دارد؟

۴. آزمون فرضهای آماری

۳. فاصله اطمینان

۲. برآورد فاصله ای

۱. برآورد نقطه ای

۲۷- متوسط طول دنباله (ARL)

۱. متوسط تعداد نقاطی است که باید بر روی نمودار کنترل رسم گردد تا یک نقطه خارج از کنترل مشاهده شود

۲. متوسط طول داده های کنترل کیفیت را نشان می دهد

۳. روشی برای تعیین اندازه نمونه و تعیین فراوانی نمونه گیری در نمودارهای کنترل کیفیت است

۴. گزینه های اول و سوم صحیح است

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

وشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۷۰۸۲۵

۲۸ - در کدامیک از موارد زیر خطای نوع اول رخ داده است:

۱. فرآیند تحت کنترل نیست و نمودار کنترل آن را تحت کنترل نشان می دهد
۲. فرآیند تحت کنترل است و نمودار کنترل آن را خارج از کنترل نشان می دهد
۳. فرآیند تحت کنترل نیست و نمودار کنترل آن را تحت کنترل نشان نمی دهد.
۴. فرآیند تحت کنترل است و نمودار کنترل آن را خارج از کنترل نشان نمی دهد

۲۹ - چنانچه فرآیند از کنترل خارج شود و احتمال پذیرش آن $75/0$ باشد ARL برابر با می باشد

۵ . ۴ ۳ . ۳ ۲ . ۲ ۴ . ۱

۳۰ - افزایش اندازه \bar{X} نمونه در نمودارهای کنترل موجب می شود تا برای تغییر مشخصی در فرآیند

۱. خطای نوع اول کاهش یابد
۲. زنگ خطر اشتباہی کاهش می یابد
۳. خطای نوع دوم کاهش یابد

۳۱ - نمونه های ۵ تایی هر نیم ساعت از فرایندی انتخاب می شود و مشخصه کیفی اندازه گیری و مقادیر \bar{X} و S محاسبه می شوند. نتایج حاصل از ۵۰ نمونه عبارت است از

$$\bar{S} = 1.5, \bar{\bar{X}} = 20$$

حد بالای نمودار کنترل \bar{X} کدام است؟

۲۲/۱۴ . ۱ ۲۵/۳۴ . ۲ ۲۰/۹۰ . ۳ ۲۱/۵۶ . ۴

۳۲ - نمونه های ۵ تایی هر نیم ساعت از فرایندی انتخاب می شود و مشخصه کیفی اندازه گیری و مقادیر \bar{X} و S محاسبه می شوند. نتایج حاصل از ۵۰ نمونه عبارت است از

$$\bar{S} = 1.5, \bar{\bar{X}} = 20$$

انحراف معیار فرآیند را برآورد کنید.

۱/۶ . ۴ ۶/۱ . ۳ ۵/۳ . ۲ ۶/۳ . ۱

۳۳ - نمونه های ۵ تایی هر نیم ساعت از فرایندی انتخاب می شود و مشخصه کیفی اندازه گیری و مقادیر \bar{X} و S محاسبه می شوند. نتایج حاصل از ۵۰ نمونه عبارت است از

$$\bar{S} = 1.5, \bar{\bar{X}} = 20$$

حد بالای نمودار کنترل S را بدست آورید

۱/۱۱ . ۴ ۳/۱۳ . ۳ ۲/۱۲ . ۲ ۴/۱۴ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۷۰۸۲۵

- ۳۴ نمونه های ۵ تایی هر نیم ساعت از فرایندی انتخاب می شود و مشخصه کیفی اندازه گیری و مقادیر \bar{X} و S محاسبه می شوند. نتایج حاصل از ۵۰ نمونه عبارت است از

$$\bar{S} = 1.5, \quad \bar{\bar{X}} = 20$$

حد پایین نمودار کنترل S را بدست آورید

۴. تعریف نمی شود

۳. ندارد

۲. صفر

۱. ۱/۶۶

- ۳۵ نمونه های ۷ تایی هر نیم ساعت از فرایندی انتخاب می شود و مشخصه کیفی اندازه گیری و مقادیر میانگین \bar{X} و دامنه محاسبه می شوند. نتایج حاصل از ۲۵ نمونه عبارت است از

$$\sum R_i = 1200, \quad \sum \bar{X} = 7805$$

حد بالای نمودار کنترل میانگین کدام است؟

۲۸۹/۸۹

۲۲۵/۵۶

۲۰۸/۶۴

۱. ۲۳۷/۳۷

- ۳۶ نمونه های ۷ تایی هر نیم ساعت از فرایندی انتخاب می شود و مشخصه کیفی اندازه گیری و مقادیر میانگین \bar{X} و دامنه محاسبه می شوند. نتایج حاصل از ۳۵ نمونه عبارت است از

$$\sum R_i = 1200, \quad \sum \bar{X} = 7805$$

حد پایین نمودار کنترل R کدام است؟

۳/۷۶

۲/۶۱

۳/۵۱

۱. صفر

- ۳۷ نمونه های ۷ تایی هر نیم ساعت از فرایندی انتخاب می شود و مشخصه کیفی اندازه گیری و مقادیر میانگین \bar{X} و دامنه محاسبه می شوند. نتایج حاصل از ۳۵ نمونه عبارت است از:

$$\sum R_i = 1200, \quad \sum \bar{X} = 7805$$

۱۲/۷

۱۰/۸

۹/۷۷

۱. ۸/۵۴

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۷۰۸۲۵

- ۳۸- نمونه های ۷ تایی هر نیم ساعت از فرایندی انتخاب می شود و مشخصه کیفی اندازه گیری و مقادیر میانگین \bar{X} و دامنه محاسبه می شوند. نتایج حاصل از ۳۵ نمونه عبارت است از:

$$\text{اگر حدود مشخصات فنی } 220 \pm 35 \text{ باشد نسبت کارایی فرآیند را} . \sum R_i = 1200 , \sum \bar{X} = 7805$$

بدست آورید

۰/۷۶ . ۴

۰/۳۴ . ۳

۰/۹۲ . ۲

۰/۶۵ . ۱

- ۳۹- نموداری که احتمال پذیرش اشتباہی فرضیه تحت کنترل آماری بودن فرآیند را بر حسب نسبت اقلام معیوب آن نشان می دهد را گویند

۲. تابع نسبت اقلام نا سالم

۱. تابع عملکرد

۴. تابع حساسیت

۳. تابع مشخصه عملکرد

- ۴۰- در صورتی که در یک فرآیند تحت کنترل بعد از هر ۵۰ نقطه که بر نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب رسم می شود یک نقطه اشتباہی خارج از کنترل رسم شود احتمال خطای نوع اول چقدر است؟

۰/۰۵ . ۴

۰/۵ . ۳

۰/۰۲ . ۲

۰/۲ . ۱

فرمولهایی ناخوانای پیوست مذکور

$$A = \frac{3}{\sqrt{n}} \quad A_3 = \frac{3}{C_4 \sqrt{n}} \quad C_4 = \frac{4(n-1)}{4n-3}$$

$$B_3 = 1 - \frac{3}{C_4 \sqrt{2(n-1)}} \quad B_4 = 1 + \frac{3}{C_4 \sqrt{2(n-1)}}$$

$$B_5 = C_4 - \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}} \quad B_6 = C_4 + \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}}$$

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۸۲۵-۱۱۱۷

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

Observations in Sample, n	Chart for Averages						Chart for Standard Deviations						Chart for Ranges					
	Factors for Control Limits			Factors for Center Line			Factors for Control Limits			Factors for Center Line			Factors for Control Limits					
	A	A ₂	A ₃	c ₄	1/c ₄	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	d ₂	1/d ₂	d ₃	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄		
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	1.2533	0	3.267	0	2.606	1.128	0.8865	0.853	0	3.686	0	3.267	2.575	
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	1.1284	0	2.568	0	2.276	1.693	0.5907	0.888	0	4.358	0	2.282	2.115	
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	1.0854	0	2.266	0	2.088	2.059	0.4857	0.880	0	4.698	0	2.282	2.115	
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	1.0638	0	2.089	0	1.964	2.326	0.4299	0.864	0	4.918	0	2.115	2.115	
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	1.0510	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.948	0	5.078	0	2.004	1.924	
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	1.0420	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.204	5.204	0.076	1.864	1.864	
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	1.0363	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.306	0.136	1.816	1.816	
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	1.0317	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	0.808	0.547	5.393	0.184	1.814	1.814	
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	1.0281	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3349	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777	1.777	
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	1.0252	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744	1.744	
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	1.0229	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717	1.717	
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	1.0210	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693	1.693	
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	1.0194	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672	1.672	
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	1.0180	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653	1.653	
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	1.0168	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.2831	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637	1.637	
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	1.0157	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.2787	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622	1.622	
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	1.0148	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.2747	0.739	1.424	5.856	0.391	1.608	1.608	
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	1.0140	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.2711	0.734	1.487	5.891	0.403	1.597	1.597	
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	1.0133	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.2677	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585	1.585	
21	0.653	0.173	0.663	0.9876	1.0126	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.2647	0.724	1.605	5.951	0.425	1.575	1.575	
22	0.640	0.167	0.647	0.9882	1.0119	0.534	1.466	0.528	1.448	3.819	0.2618	0.720	1.659	5.979	0.434	1.566	1.566	
23	0.626	0.162	0.633	0.9887	1.0114	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.2592	0.716	1.710	6.006	0.443	1.557	1.557	
24	0.612	0.157	0.619	0.9892	1.0109	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.031	0.451	1.548	1.548	
25	0.600	0.153	0.606	0.9896	1.0105	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.2544	0.708	1.806	6.056	0.459	1.541	1.541	

For n > 25

$$A = \frac{3}{\sqrt{n-1}}, \quad A_3 = \frac{3}{c_4 \sqrt{n}}, \quad c_4 = \frac{4(n-1)}{4n-3},$$

$$B_2 = 1 - \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}}, \quad B_4 = 1 + \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}},$$

$$B_5 = c_4 - \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}}, \quad B_6 = c_4 + \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}}.$$