

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ ۱۲۰: تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: مکانیک سیالات، مکانیک سیالات ۱


رشته تحصیلی/ گد درس: - مهندسی شیمی، مهندسی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ۱۳۱۷۰۱۸
مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۳۱۷۰۲۶

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- ۱.۴۰ نمره ۱- توزیع سرعت یک مایع لزج با لزجت 0.9 Pa.s بر روی یک سطح جامد بوسیله رابطه $V = 0.68y - y^2$ داده شده است. سرعت مایع بر حسب m/s در فاصله y متر از سطح جامد است. تنش برشی در نقطه $y = 17\text{cm}$ از سطح جامد چند Pa است؟

- ۲.۸۰ نمره ۲- در شکل زیر، اختلاف فشار بین نقاط A و B ($P_A - P_B$) را به دست آورید. لوله با سطح افق زاویه 45° دارد.

$$S_{Hg} = 13.6, \gamma_w = 9806 \text{ N/m}^3$$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰


تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: مکانیک سیالات، مکانیک سیالات ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی شیمی، مهندسی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ۱۳۱۷۰۱۸ - ،
مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۳۱۷۰۲۶

- ۴.۲۰ - در شکل زیر، مؤلفه نیروی لازم برای نگهداری سه راهی در امتداد x به دست آورید. سه راهی در صفحه افقی قرار دارد. از تلفات صرفنظر کنید.

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵


عنوان درس: مکانیک سیالات، مکانیک سیالات ۱

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی شیمی، مهندسی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ۱۳۱۷۰۱۸ - ،
مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۳۱۷۰۲۶

نمره ۳،۵۰

۴- روغن با چگالی $S = 0.8 \text{ Pa.s}$ و لزجت ۰.۰۰۷ در لوله صاف شکل زیر جریان دارد. اگر ضریب افت موضعی انبساط برابر با یک و انقباض برابر با ۰.۵ فرض شوند، دبی جریان در لوله را به دست آورید.

$$\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3, f = \frac{0.316}{Re^{1/4}}$$



نمره ۲،۱۰

۵- در یک نیروگاه آبی، ارتفاع ریزش ۱۰۰m و دبی متوسط $10 \text{ m}^3/\text{s}$ است. سرعت دورانی ژنراتور 200 rpm است. سرعت مخصوص توربین لازم را حساب کنید. راندمان را ۹۲ درصد فرض کنید.

$$N_s = \frac{N\sqrt{P}}{H^{5/4}}$$