

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : شیمی صنعتی ۱

رشته تحصیلی / گد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۴

استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدام یک از مواد زیر در مقابل تنفس برشی برای مدت کوتاهی همچون مواد جامد مقاومت می کنند اما در مدت طولانی تغییر شکل داده و رفتار سیال گونه خواهند داشت؟

۱. مس ۲. قیر ۳. کلوئیدها ۴. مخلوطهای دوغایی

۲- گرانروی مطلق در سیستم مهندسی انگلیسی کدام است؟

$$\frac{lb \cdot s}{ft^2}$$

۳- کدامیک از گزینه های زیر در افزایش راندمان سینی یک برج سینی دار موثر نیست؟

۱. افزایش زمان تماس ۲. افزایش عمق مایع روی سینی ۳. کاهش سطح تماس دوفاز ۴. ریز شدن حبابهای گاز

۴- ارتفاع موئینگی با کدام یک از پارامترهای زیر نسبت مستقیم دارد؟

۱. وزن مخصوص مایع ۲. چگالی مایع ۳. کشش سطحی مایع ۴. قطر لوله موئین

۵- اگر فشار اتمسفر ۱bar و فشار نسبی درون مخزن ۲۸۰mmHg خلا باشد فشار مطلق درون مخزن چند بار است؟

$$1/37 \cdot 2 \cdot 0/28 \cdot 3 \cdot 0/63 \cdot 4$$

۶- در کدامیک از انواع فشار سنج برای کاهش خطای ناشی از موئینگی ، قطر لوله باید حداقل ۵/۰ اینچ باشد؟

۱. مانومتر ۲. پیزومتر ۳. فشارسنج بوردون ۴. مانومتر تفاضلی

$$\frac{\mu}{\rho D_{AB}} \text{ بیانگر کدام عدد بدون بعد می باشد؟}$$

۱. شروع ۲. پرانتل ۳. اشمیت ۴. رینولدز

۸- در جریان کدام نوع سیال ، کلیه ذرات سیال روی خطوطی موازی با هم و با سرعت یکسان حرکت می کنند؟

۱. حقیقی ۲. تراکم ناپذیر ۳. ایده آل ۴. تراکم

۹- شدت جریان جرمی را با کدام واحد زیر می توان نشان داد؟

۱. گالن در دقیقه ۲. اسلانگ در ثانیه ۳. کیلو نیوتون در ثانیه ۴. متر مکعب در ثانیه

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی :

عنوان درس : شیمی صنعتی ۱

رشته تحصیلی / گد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۴

سری سوال : ۱ یک

۱۶- کدام گزینه شکل صحیح معادله اصطکاک در لوله (دارسی - وایزباخ) را نشان می دهد؟

$$h_L = 4f \frac{D}{L} \frac{V^2}{2g} \quad .\text{۴}$$

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \quad .\text{۳}$$

$$h_L = 4f \frac{L}{D} \frac{V}{g} \quad .\text{۲}$$

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{V}{g} \quad .\text{۱}$$

۱۷- شعاع بحرانی آزبستی $k=0.15 \text{ W/m.C}$ که با هوای ۲۰ درجه سانتینیگراد با ضریب هدايت همرفتی $h = 3W / m^2 \cdot ^\circ C$ تبادل حرارت می کند چند متر است؟

۲ . ۴

۰/۰۲۵ . ۳

۲۰ . ۲

۰ . ۰۵

۱۸- محل تقاطع منحنی مشخصه سیستم و پمپ چه نام دارد؟

۴. نقطه کاویتاسیون

۳. نقطه سه گانه

۲. نقطه کارکرد

۱. نقطه تعادل

۱۹- در میان وسائل اندازه گیری جریان سیالات کدام وسیله جریان را بر مبنای سطح می سنجد؟

۴. اوریفیس متر

۳. جریان سنج نازلی

۲. روتامتر

۱. ولنتوری متر

۲۰- شاخه ای از علم فیزیک که ارتباط بین گرما و اشکال دیگر انرژی را بررسی می کند چه نام دارد؟

۴. ترمودینامیک

۳. هیدرو دینامیک

۲. انتقال حرارت

۱. ترمو سینتیک

۲۱- کدامیک از عایقهای زیر در دمای های بسیار پایین هدايت پذیری گرمایی بیشتری دارند؟

۴. الیاف شیشه

۳. عایق های توپر

۲. عایق های چند لایه

۱. عایق های چند لایه

۲۲- شدت انتقال حرارت به شکل همرفت بین جسمی با دمای T_1 و سیالی با دمای T_∞ از چه رابطه ای بددست می آید؟

۴. رابطه اویلر

۳. رابطه پلانک

۲. گرمایش فوریه

۱. سرمایش نیوتون

۲۳- اگر دمای مطلق گازی ۳ برابر شود هدايت پذیری گرمایی چه تغییری می کند؟

۴. بدون تغییر

$$\frac{1}{3} \quad .\text{۳}$$

۲. $\sqrt{3}$ برابر

۱. ۳ برابر

۲۴- راهکار اصلی کاهش اتلافات ناشی از تخلیه کدام است؟

۲. کاهش سرعت تخلیه

۱. افزایش سرعت تخلیه

۴. کاهش فشار

۳. استفاده از همگرا در تخلیه

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی :

عنوان درس : شیمی صنعتی ۱

رشته تحصیلی / گد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۴

سری سوال : ۱ یک

۴۵ - هدایت پذیری گرمایی کدامیک از گازهای زیر در یک دمای معین از بقیه بیشتر است؟

۴. هلیم

۳. هیدروژن

۲. اکسیژن

۱. دی اکسید کربن

۴۶ - کدام عبارت در مورد نفوذپذیری گرمایی (α) صحیح است؟

۱. کوچک بودن α به معنای زیاد بودن شدت انتقال گرما در ماده می باشد.

۲. کوچک بودن α ناشی از بزرگی k می باشد.

۳. کوچک بودن α ناشی از بزرگ بودن ρC می باشد.

۴. کوچک بودن α به معنای سرعت بیشتر نفوذ گرما در ماده است.

۴۷ - دیواره کوره ای از یک لایه ۱۱۴ میلی متری از جنس آجر نسوزی با هدایت پذیری گرمایی $W/m \cdot ^\circ C$ تشکیل شده و

لایه بیرونی آن را نیز آجر معمولی با ضخامت ۲۲۹ میلی متر و هدایت پذیری گرمایی $1.38 W/m \cdot ^\circ C$ تشکیل می دهد.

دمای سطح داخلی دیوار ۷۶۰ درجه سانتی گراد و دمای سطح بیرونی آن $76/6$ درجه سانتی گراد است. میزان اتلاف حرارت از دیواره کوره چند وات است؟ (مساحت دیواره کوره یک متر مربع است)

۴۵۲/۲ . ۴

۴۷۱/۳ . ۳

۵۵۹/۲ . ۲

۶۸۸/۹ . ۱

۴۸ - کدام گزینه جزء ویژگی های پرهای پروانه ای محسوب نمی شود؟

۱. سبب جریان محوری می شوند.

۲. سرعت چرخش زیادی دارند.

۳. در مخازن عمیق از دو همزن روی میله مشترک استفاده می شود.

۴. برای همزدن مایعات با گرانزوی زیاد به کار می روند.

۴۹ - برای محاسبه عدد رینولدز در مجرای غیر دایره ای مرسوم است به جای D از استفاده شود.

$R_h/2$. ۴

$4R_h$. ۳

$2R_h$. ۲

R_h . ۱

۵۰ - شکل عمومی معادله شدت انتقال حرارت به طریق همرفت به چه صورتی است؟

$$q = hA(T_s - T_m) . ۴$$

$$q = KA^2(T_s - T_m) . ۳$$

$$q = \frac{hA}{kx}(T_s - T_m) . ۲$$

$$q = 2hA(T_m - T_s) . ۱$$

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : شیمی صنعتی ۱

رشته تحصیلی / گد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۴

- ۳۱- سرعت جریان مایعی ($S=1.1$) در یک خط لوله به قطر 20cm برابر 2m/s است شدت جریان سیال بر حسب کدام است؟

۰/۰۷۸ . ۴

۰/۰۶۲۸ . ۳

۰/۰۶۹۱ . ۲

۶۹/۰۸ . ۱

- ۳۲- معادله برنولی در کدام شرایط معتبر است؟

۲. سیال تراکم پذیر بدون اصطکاک

۱. سیال تراکم ناپذیر با اصطکاک

۴. سیال تراکم پذیر با اصطکاک

۳. سیال تراکم ناپذیر بدون اصطکاک

- ۳۳- کدام گزینه شکل صحیح قانون استفان بولتزمن (انرژی گرمایی خالص تابشی بین دو جسم سیاه با دماهای T_1 و T_2) را نشان می دهد؟

$$q = \sigma A(T_1 - T_2)$$

$$q = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{A}$$

$$q = \sigma A(T_1^4 - T_2^4)$$

$$q = \sigma A(T_1 - T_2)^4$$

- ۳۴- در کدام یک از اجسام زیر، بنا به تعریف، نشر پذیری تک فام (\mathcal{E}) مستقل از طول موج است؟

۴. جسم ارغوانی

۳. جسم خاکستری

۲. جسم سیاه

۱. جسم سفید

- ۳۵- در معادله ای که برای تخمین ضریب نفوذ در مخلوطهای گازی از آن استفاده می شود تابعیت D_{AB} با دما چگونه است؟

$$T^{\frac{3}{2}}$$

$$T^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{T}$$

۱. خطی

- ۳۶- معادله انتقال حرارت در سیستمی به شکل مقابل می باشد: $q = \frac{4\pi k(T_i - T_0)}{1/r_i - 1/r_o}$ ، این معادله معرف کدام سیستم می تواند باشد؟

۲. کره توپی و انتقال حرارت در تمام جهت ها

۱. کره توخالی و انتقال حرارت فقط در جهت شعاع

۴. استوانه توخالی و انتقال حرارت در تمام جهت ها

۳. استوانه توپی و انتقال حرارت فقط در جهت ارتفاع

- ۳۷- عدد بدون بعد شروود مشابه کدام عدد بدون بعد در انتقال حرارت است؟

۴. عدد پکله

۳. عدد ناسلت

۲. عدد فوریه

۱. عدد رینولدز

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی :

عنوان درس : شیمی صنعتی ۱

رشته تحصیلی / گد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۴

سری سوال : ۱ یک

۳۸ - ابعاد ضریب نفوذ در مایعات کدام است؟

- ۱. مجدور طول بر زمان
- ۲. طول بر زمان
- ۳. طول بر مجدور زمان
- ۴. طول بر ریشه دوم زمان

۳۹ - مزیت آکنه منظم در برجهای پرشده کدام است؟

- ۱. شدت جریان کمتر مایع
- ۲. شدت جریان کمتر گاز
- ۳. افت فشار کم
- ۴. هزینه خرید و نصب پایین تر

۴۰ - افت فشار زیاد ناشی از عبور مایع از نازل، از معایب کدام نوع از برجها می باشد؟

- ۱. برجهای آکنده
- ۲. برجهای پاششی
- ۳. برجهای جداره مرتبط
- ۴. برجهای سینی دار

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	الف	عادی
۳	د	عادی
۴	ج	عادی
۵	د	عادی
۶	ب	عادی
۷	ج	عادی
۸	ج	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	د	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	الف	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	ج	عادی
۱۷	الف	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	ب	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	د	عادی
۳۱	الف	عادی
۳۲	ج	عادی
۳۳	د	عادی
۳۴	ج	عادی
۳۵	د	عادی
۳۶	الف	عادی
۳۷	ج	عادی
۳۸	الف	عادی
۳۹	ج	عادی
۴۰	ب	عادی