

سرویس سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی:

عنوان درس: مقاومت مصالح ۱

روشی تحصیلی / کد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۲۲

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

-1-ksi مخفف کدام یک از عبارات زیر است.

۱. کیلو یاندیر اینچ مریع ۲. کیلوگرم بر اینچ مریع
۳. کیلو یاند ۴. کیلو یاندیر اینچ

-۲- د، ابطه γ ، حف G_{xy} تیست از:

۱. مدیریت بانگ و ۲. مدیریت صلات

- ٤. مدوا، صلات و مدوا، بشهی**

-۳- یک شفت یا مقطع عرضی چهارگوش زمانی ظاهر خود را بعد از پیچش حفظ می کند که تحت چه زوایایی قرار گیرد.

- 138 . 4 9 : . 3 . . 1 48 . 1

- در اینجا $q = zt$ عبارتست از:

۱. سطح میانی، ۲. آهنگ پریش، ۳. تنش عرضی، ۴. پوشش طلایی

۵- مقاطع عرضی عضوهای تحت خمش خالص بصورت... باقی می‌مانند.

۱. غیر صفحه ای ۲. پوششی ۳. صفحه ای ۴. طولی


٦- تنش ماگزیم σ_m و مدول الاستیک مقطع I به چه صورتی با هم متناسبند.

٤. مستقیم ٢. معکوس مرباعات ٣. معکوس ٤. مستقیم دارد.

۷- در تیرهای بتنی، تقویت شده (از فولاد و بتون) یار فشاری توسط چه ماده‌ای تحمل می‌شود.

۱. بتی، ۲. فولاد، ۳. پارچه، ۴. هیجکدام

-۸- تیر شکل زیر از چه نوعی است.



۱. یک سر گیردار یک سر مفصل
۲. یک سر آویز
۳. یک سر گیردار
۴. پیش آویز

-۹- اگر منحنی بار بصورت یک خط راست مایل باشد آنگاه منحنی لنگر خمشی عبارتست از:

۱. منحنی درجه ۲ ۲. منحنی درجه ۳ ۳. منحنی درجه ۱ ۴. خط راست عمودی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۲۲

۱۰- در بارگذاری خارج از مرکز میله ها:

۲. توزیع تنش غیریکنواخت و متقارن
۴. توزیع تنش یکنواخت و متقارن

۱. توزیع تنش یکنواخت و نامتقارن
۳. توزیع تنش غیر یکنواخت و نامتقارن

۱۱- تنش برشی برای کدام یک از مقاطع صفر است.

۹۰. ۴

۹۰. ۳

۰. ۲

۴۵. ۱


۱۲- اندیس اول در تنش τ_{xy} نشان دهنده چیست.

۲. با محور X موازی است

۱. این تنش ها به سطحی که بر محور X عمود است اثر می کند

۴. جهت و سطح تنش ها

۳. جهت تنش ها

۱۳- با توجه به شکل اگر تنش عمومی نهایی در میله AB، 600 Mpa و ضریب اطمینان آن $3/2$ باشد قطر میله AB چند میلیمتر است.

۱۵. ۴

۱۵/۷۴. ۳

۱۶. ۲

۱۶/۷۴. ۱

۱۴- تنش متناظر با گسیختگی را چه می نامند.

۴. کششی

۳. استحکام شکست

۲. استحکام تسليیم

۱. استحکام نهایی

۱۵- اندازه تحمل کدام یک از ماده های زیر نسبت به بقیه بیشتر است.

۴. خوردگی شده

۳. آهنگری شده

۲. نورد شده

۱. پرداخت شده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۲۲

۱۶- کدام یک از روابط زیر درست است.


$$E = \frac{G}{(1 + v)} \quad .\text{۱}$$

$$E = \frac{G}{2(1 + v)} \quad .\text{۲}$$

$$G = \frac{E}{(1 + v)} \quad .\text{۳}$$

$$G = \frac{E}{2(1 + v)} \quad .\text{۴}$$

۱۷- در شکل زیر اگر اتصال AB دارای $E = 70 Gpa$ و مساحت مقطع آن 500 میلیمتر مربع و اتصال CD دارای $E = 200 Gpa$ و مساحت مقطع آن 600 میلیمتر مربع باشد تغییر مکان نقطه D چند میلیمتر است.



۰/۱ .۴

۰/۲ .۳

۰/۳ .۲

۰/۴ .۱

۱۸- هر دور بر دقیقه (rpm) چند هرتز است.

360 .۴

1 .۳

60⁻¹ .۲

60 .۱

۱۹- برای شفت با مقطع مستطیل ماقزیم تنش برشی در چه امتدادی و بر روی چه وجهی اتفاق می افتد.

- ۱. خط مرکزی- وجه کوتاه تر
- ۲. لبه- وجه کوتاه تر
- ۳. لبه وجه عریض تر
- ۴. خط مرکزی- وجه عریض تر

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰


عنوان درس: مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۲۲

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

- ۲۰- در صورتیکه گشتاورهای خمشی طرفین میله برابر باشند مقدار آن در صورتیکه باعث تسلیم میله شود
عنده $\sigma_y = 250 \text{ Mpa}$) چند کیلونیوتن متر است.




۶ . ۴

۵ . ۳

۴ . ۲

۳ . ۱

- ۲۱- برای تیر زیر معادله نیروی برشی کدام است.



$$V = w\left(\frac{2}{3}L - X\right) \quad .۱$$

$$V = \left(\frac{1}{2}L - X\right) \quad .۲$$

$$V = w\left(\frac{1}{2}L - X\right) \quad .۳$$

$$V = w\left(\frac{1}{2}L + X\right) \quad .۴$$

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰


عنوان درس: مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۲۲

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

۲۲- اگر قبل از وارد کردن بار فاصله آزاد لقی بین میله و زمین $5/4$ میلیمتر باشد عکس العمل تکیه گاه A چند کیلو نیوتون است.




۷۵۸ . ۴

۷۸۵ . ۳

۸۵۸ . ۲

۸۸۵ . ۱

۲۳- اگر تمام سطح زیر تحت فشار یکنواخت باشد در صورتیکه تغییر طول در یال AB برابر $24 \text{ }\mu\text{m}$ باشد تغییر طول در یال BD چند میکرومتر است در صورتیکه $E = 200 \text{ Gpa}$ و $V = 0.29$ باشد.



-۱۸ . ۴

۱۸ . ۳

-۲۰ . ۲


۲۰ . ۱

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۲۲

۴۴- حداقل تنش برشی متناظر در شکل چند مگاپاسکال است در صورتی که تنش برشی از 120 MPa تجاوز نکند.




۱۱۰ . ۴

۱۰۰ . ۳

۹۰ . ۲

۸۰ . ۱

۴۵- در صورتیکه فقط میل گردان BC توخالی و دارای قطر داخلی ۹۰ میلیمتر باشد حداقل تنش برشی در BC چند مگاپاسکال است.

 $T = ? \text{ Nm}$

۸۳ . ۴

۸۴ . ۳

۸۶/۲ . ۲


۸۵/۲ . ۱

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۲۲

- ۲۶- اگر از اثر ماهیچه ها صرفنظر شود و مقدار $E = 175 \text{ Mpa}$ باشد حداکثر تنش کششی چند مگاپاسکال است.




۸۷ . ۴

۷۷ . ۳

۷۶ . ۲

۶۷ . ۱

- ۲۷- اگر سطح مقطع میله ای با $E_s = 200 \text{ Gpa}$ برای فولاد و $E_b = 100 \text{ Gpa}$ برای برنج باشد حداکثر تنش در برنج در صورتیکه تحت اثر گشتاور خمی خالص ۲ کیلونیوتون متر باشد چند مگاپاسکال است.



۶۰۰ . ۴

۵۰۰ . ۳

۴۰۰ . ۲

۳۰۰ . ۱

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۲۲

- ۲۸- در صورتیکه تنש قایم مجاز برای شکل ۱۶۰ Mpa باشد مدول مقطع مناسب برای آن چند میلیمتر مکعب است.




$$422.5 \times 10^3 . ۴$$

$$410.5 \times 10^3 . ۳$$

$$422.5 \times 10^{-3} . ۲$$

$$422.5 \times 10^2 . ۱$$

- ۲۹- برای شکل زیر مقدار لنگر خمشی ماقزیمم در نقطه D چند kip.ft است.



$$6/5 . ۴$$

$$7/5 . ۳$$

$$6 . ۲$$

$$7 . ۱$$

- ۳۰- ماقزیمم تنش قایم در نقطه ای از تیر بوجود می آید که :

۴. به M_{max} ندارد

۳. میتواند باشد

۲. مینیمم است

۱. ماقزیمم است